# 3-4 制御

# 1. 加速器制御

# 1-1 計算機制御系

加速器及びビームライン制御に使用される計算機群のう ち上位にあたる計算機として、ファイルサーバー、データ ベースサーバー、開発用サーバー、Webサーバー等のサ ーバー類の他、オペレーター端末としてワークステーショ ンや、シンクライアントがある。それらの機器の管理を行 い、新規システム導入に伴う研究を行った。

# 1-1-1 仮想化ソフトウェアの変更

計算機チームでは、以前からサーバー類を仮想化して物 理サーバー数を減らし、省電力、省メンテナンスコスト、 省スペースを実現してきた。2010年まで使用してきた仮想 化ソフトウェアはVMware社製のVMServerであったが、 これは仮想化支援機能付きCPUに対応できない他、I/O性 能にも難があることがわかってきた。2009年度から新仮想 化ソフトウェアを研究してきた結果、LinuxのKVM (Kernel based Virtual Machine) が仮想化ソフトウェア として最適であるとの結論に至った。これは仮想化支援機 能付きCPUに対応しI/O試験でも好成績を収めた。また他 の機能においても優れていることが実証されたので、仮想 化サーバーをKVMに移行した。現在、制御系、中立系合 せて6台の物理サーバー上で23の仮想化された計算機が動 作している。またリリーフ用のサーバーも2台待機してお り物理サーバーのトラブルにも短時間で対応できる態勢と なっている。また物理サーバーにおいても旧型機をリプレ ースして、さらなる信頼性向上に役立てている。

# 1-1-2 データベース管理と開発

データベースは新規に施設監視、放射線監視のデータを 追加した。これらを含め、3223信号の追加と29オンライン テーブルを追加した。放射線監視のデータは期間毎のデー タをレポートすることが求められる。この際には古い時系 列データを大量に取得する必要があり、データベースサー バーへの負荷の増大、取得時間の長期化が懸念されるよう になった。これらを解決するため、データウェアハウスの 導入の研究を行った。データウェアハウスとは見掛け上従 来のリレーショナルデータベース管理システムと同等なイ ンターフェースを持つが、データの変更に強いリレーショ ナルデータベース管理システムと異なり、データの読み込 みに特化したデータベース管理システムである。データウ ェアハウスを使用すれば放射線監視のレポートのような大 量データの解析が素早くできることが期待される。2010年 度はこの導入のための基礎的な研究を行った。

#### 1-1-3 中央制御室改装

2011年に供用運転開始が予定されているSACLAは、近 い将来にSPring-8と一体的な運用がなされることが計画さ れている。このため運転制御は現在のSPring-8の中央制御 室で行われる方針である。また将来のSPring-8 IIの運転 も可能になるように中央制御室の改装を行った。

新中央制御室の設計は、SACLAの運転が可能であるこ と、SPring-8 II にも対応できる拡張性を備えること、各 加速器運転を分割した構成にはしないこと、安全監視、施 設監視との連携を重視すること、制御機器はなるべく置か ないこと、画像データの表示機能を備えることなどを方針 に据えて行われた。具体的な設計は2010年2月から、 SPring-8加速器、光源光学、制御及びSACLAから招集さ れたメンバーから成るワーキンググループで行った。その 結果、ワークステーションをビルトインし大型液晶ディス プレイを設置した制御卓、開発用スペース、プロジェクタ ーが使用できる会議スペース、パーティションで区切られ た水回りスペース、バックヤードの整備、中央楕円卓の機 能強化、ディスプレイウォールの増設などが決定された。

ワーキンググループの設計をもとに制御・情報部門メン バーで構成される実務ワーキンググループが結成され、実 務的な作業を行った。作業は制御卓などの什器の詳細な設 計の他に、中央制御室の床下のケーブルの調査、撤去、新 設工事、サーバー類移転、それに伴う空調施設の撤去、電 源、ネットワークの整備、インターロック盤の移動などで ある。旧中央制御室の撤去は2011年2月24日から開始され、



図1 新中央制御室。

約1ヶ月の工期にて完成した。改装後の新中央制御室の写 真を図1に示す。

# 1-1-4 中央制御室改装に伴う整備

上記の改装に伴い、計算機制御系として以下の整備を行った。

1. ワークステーションの整備 2. ディスプレイウォー ルの整備 3. バックアップ計算機の移動 4. アナログビ デオ信号廃止に伴う表示系の開発 である。以下に順に解 説する。

# 1. ワークステーションの整備

従来の制御端末はワークステーション本体を中央制御 室バックヤードに置き、ディスプレイ、キーボード、マ ウスを制御卓まで延長ケーブルで接続していた。本体の 騒音を遮断し中央制御室の静かな環境を実現するためで ある。しかし、メンテナンス性は良くなかった。そこで、 本体を制御卓内にビルトインし、メンテナンス性の向上 を図った。また水冷方式のワークステーションを採用し、 騒音をほとんど気にならないレベルまで抑えることがで きた。

新ワークステーションを導入する際に、従来のSuSE Enterprise Linux のバージョンをV10からV11にアップ グレードした。制御用ソフトウェアは全てV11上で試験 し、一部発見された問題を修正した。

2. ディスプレイウォールの整備

これまでのディスプレイウォールでは、SACLAの運転や将来のSPring-8 II に向けてさらなる表示情報の増加が予想されることから、これらに対応するためにディスプレイウォールを増強した。中央正面に46型の液晶ディスプレイを6×3面のもの(2号機)に増強し、従来の42型6×2面のディスプレイウォール(1号機)をサブ画面とすることにした。

1号機は7台のPCクラスター構成で駆動していたが、 近年はディスプレイカード技術が向上した為、2号機は 1台のPCに6画面同時出力できるカードを3枚使用し てディスプレイと接続した。

3. バックアップ用ファイルサーバーの移動

バックアップ用ファイルサーバーは従来、運転用サー バーと同じ場所に設置されていた。より安全性を求める ためには、運転用サーバーとバックアップ用サーバーは 別の場所、別の電源系統に設置することが望ましい。こ のため、バックアップ用計算機を中央管理棟4階のネッ トワーク室に移動した。バックアップ用テープの所外保 管は従来通りである。

4. アナログビデオ信号廃止にともなう表示系の開発

中央制御室にはNewSUBARUを含む所内各所からの 約20本のアナログNTSC規格の信号が集約され、アナロ グ信号のままディスプレイで表示していた。このNTSC 信号ケーブルを中央制御室から一掃し、画像は信号発生 源でMotion jpeg形式にデジタル変換してHTTPプロト コルにて送るようにした。これを表示するための専用の 表示アプリケーションを開発した。

#### 1-2 機器制御系

加速器の高度化への対応(加速器安全インターロック更 新に伴う信号追加・機器変更への対応、線型加速器タイミ ングモニター系整備、蓄積リングBPM回路監視系整備、 BBF制御系の高信頼化)に加え、以下に示すシステムの 構築と高度化などを行った。

# 1-2-1 中央設備監視系データ収集システムの構築

中央設備監視系の再構築を行った。中央設備監視系には 加速器やビームラインの運転にとって有用なデータが含ま れる。そこで、これらのデータを加速器データベースに収 集するためのシステム構築した(図2)。中央設備監視系と 加速器・ビームライン制御系とは運用形態が異なるため、 お互いの制御系の境界に6ヶ所のゲートウェイを設けて、 緩やかに結合する構成とした。2010年度末よりデータ収集 を開始し、約1000点の信号を加速器データベースに取り込 んだ。新中央設備監視系の基幹プロトコルであるBACnet (Building Automation and Control Networking protocol) と取り合う1ヶ所のゲートウェイについては、将来のオプ ションとして加速器制御系から中央設備監視機器に対する 制御が直接行えるよう構築した。

# 1-2-2 放射線監視設備データ収集システム更新

放射線監視設備で得られる放射線モニターのデータは、 加速器データベースに蓄積されている。更新前の放射線監 視設備ではデジタル指示モジュールと呼ばれる専用モジュ ールと産業用PCを使用しており、この間の通信にはGPIB 規格が使われていた。しかしながら、(a) GPIBは必ずし も高信頼とは言えない、(b) GPIBによるデータ取得プロ グラムの正常動作を上位計算機から確認できない、(c) 産 業用PCのプログラムがブラックボックスである、といっ た問題があった。これらの問題を解決するために、デジタ ル指示モジュールと産業用PC、GPIBの代わりにプログラ マブルロジックコントローラー (PLC) とFL-netによるデ ータ収集システムを構築した(図3)。全てのPLCにはグラ フィックパネルを取り付け、操作性の向上を図った。中央 にはデータ収集用PLCを設置し、全放射線モニターの管理 が中央からできるようになっている。インターロックモニ ターに対しては、新たに1時間積算、1週間積算の機能を 設け、加速器安全インターロックに対してインターロック 出力をするよう改修した。また、積算値を加速器データベ ースに取り込むようにした。この新しいデータ収集システ ムは、2010年度末より問題なく動作している。



図2 中央監視設備系データ収集システムの概略図。

# 1-2-3 熱電対直入力VMEボード開発

主に熱電対による温度測定のために使用されている現有 のVMEボードは、既に新規購入ができない状況にある。 特にビームライン制御系においては依然としてVME計算 機での温度測定の要求がまだ高くあること、故障時の準備 品が必要であるという理由から、現有のボードと端子台レ ベルで互換性のある熱電対直入力ボードを開発した。チャ ンネル数を倍の16チャンネルに増やし、温度分解能を 0.01℃と一桁向上させた。周囲温度25℃におけるボード単 体での測定確度は±0.2℃以内(K型熱電対)、精度は± 0.05℃以内を実現している。2011年度にボードを動かすた めのデバイスドライバを作成し、夏期点検調整期間での実 機インストールに備える予定である。

# 1-2-4 COM Express VMEキャリアボード改造

2009年度までにCOM Express VMEキャリアボードの 評価を行った。その結果、PCI空間にVMEバス空間をマ ッピングするための領域が1 MB程度しか確保できず、実 用的ではないことが分かった。対策として、PCIコンフィ ギュレーションサイクル中に、Tsil48バスブリッジチップ の直上流のPCI Expressスイッチデバイスに対して大きな 空間を要求する疑似デバイスを実装するよう改版した。こ れにより、32 bit Solaris10において約1 GBのPCI連続領域 を確保し、VME空間のマッピングに使用できるようにな



図3 新しい放射線監視設備データ収集システム。

大型放射光施設の現状と高度化



図4 開発したFMC汎用ロジックボード。写真では3枚のFMC カード(CameraLinkカード2枚とSerDesカード1枚) を実装している。

った。2011年度は実装するCOM Expressモジュールの評価を行い、加速器制御系に投入する予定である。

# 1-2-5 FMC対応汎用ロジックボード開発

SPring-8やXFELで導入されている汎用ロジックボード の改良版として、FPGAを乗せたキャリアボード上に実装 するI/Oカードを、FMC (FPGA Mezzanine Card) と呼 ばれる標準規格で構成するVMEキャリアボードの開発を 行った(図4)。これにより、市販のFMC I/Oカードが利 用可能となる。既存汎用ロジックボード同様、キャリアボ ード側にはVME インターフェース用のSystem FPGAと、 ユーザーが自由にロジックを組込むことができるUser FPGA、DDR3 SDRAMが実装されている。最大で3枚の FMCカードが実装可能であり、そのうち1スロットは PMC/XMCスロットとしても使用できるよう設計した。 また、キャリアボードと共に、FMCカメラリンクカード とFMC SerDes (Serialize/Deserialize) カードの開発も 行った。SerDesカードは、FMCの基板サイズが小さいこ とを考慮して、実際のI/O部をSerDesモジュールで拡張し た先に持たせるためのものである。2010年度は評価用とし てSerDes FMC DIOキャリアボードの開発も併せて行っ た。これらFMC汎用ロジックボードの評価は2011年度よ り開始する予定である。

#### 1-2-6 利用実験用タイミング信号系の更新

利用実験では、放射光のパルス性を利用した時間分解測 定が行われている。放射光パルス列からシングルパルスを 抜き出して利用することで、原理的に放射光パルス幅であ る数十ps までの時間分解能の実験を行うことができる。 必要なパルスを切り出すX線チョッパーとして、既に動圧 浮上式エアベアリングモーターによるチョッパーが実用化 されている。このチョッパーシステムを効率的に使用する ためには、蓄積リングの電子ビームの周回タイミングに同 期した「ゼロ番バケット信号(ゼロ番信号)」が必要であ



図5 光ケーブル敷設の経路概要(ただしビームラインまでの敷 設経路を除く)。

る。そこで、ゼロ番信号をビームラインに分配するための 蓄積リング周回タイミング制御システムを整備した(図5)。 蓄積リングEステーションキャビティ冷却室に設置された 光ファイバーモジュールから蓄積リングゼロ番信号を取り 出す。これを光信号に変換した上で、BL02B1近傍の蓄積 リング収納部上に設置された508 MHzマスタークロック 分配盤(A)に伝送した。この盤内において、伝送された 信号を電気信号として取り出した。これを再び光信号に変 換しBL12XU、BL24XU、BL37XU近傍の508 MHzマスタ ークロック分配盤(B、C、D)に分配した。BL13XU、 BL19XU、BL25SU、BL27SU、BL39XUにこの光信号を分 配した。

上記に加え、図5に示されたマスタークロック分配盤A, B, C, DにおけるRFクロックについて、多チャンネルRF 分配器を各盤に増設し、ビームライン側へのファンアウト の方式を統一した。これによりクロックのSN比が向上し、 更なるクロック供給への要求に対応できるようになった。

# 1-2-7 XFEL光ビーム診断系の開発(PDアンプ系を中心 として)

XFELにおいては~10<sup>11</sup>光子/パルスにおよぶ高輝度X線 極短パルスの強度を計測診断する必要がある。従来、放射 光の強度モニターとして電離箱やPINフォトダイオードが 用いられてきた。後者は、大強度による非線形の問題が前 者に比べて少なく、また逆バイアスを用いることにより端 子間電気容量を減少させることで高速応答が実現できる。 ただし~10<sup>11</sup>光子/パルスにおよぶ超高輝度X線パルス測定 では、非線形の問題をクリアしなくてはならない。そこで、 直接PINフォトダイオードでビームを検出する場合と、ダ イヤモンド薄膜などを用いた散乱を検出する場合と、ダ イヤモンド薄膜などを用いた散乱を検出する場合という2 段方式によりダイナミックレンジを拡張する。パルスレー ザーを用いた予備実験をもとに、直接検出の領域を10<sup>9</sup>光 子/パルス以下とし、これ以上~10<sup>11</sup>光子/パルスの領域で は薄膜の散乱を用いることが妥当と考えた。



また、XFELのコミッショニングプロセス初期において、 自発光やアラインメントアンジュレータ光をPINフォトダ イオードで直接検出する場合は、~10<sup>3</sup>光子/パルスという 微弱な光を扱うことが要求される。さらに施設が大きいた め、信号を長距離伝送しなくてはならない。

上記測定を可能とするシステム構築のため(1)6桁の 広ダイナミックレンジ電荷有感型アンプと波形整形による SN比の改善及び長距離伝送、(2)パルス形状から出力電 荷量をリアルタイムに計算するADC変換系、の2つの開 発項目を定めた。図6に示すように、開発したアンプ系は パルス入射から33 µsにおいて、各ゲインで同様の整形波 形を出力することが確認された。また計測波形からの電荷 の算出は、このアンプ系の伝達関数を用いたフィッティン グを行うアルゴリズムをADC上のFPGAに組み込むこと で実現する予定である。

#### 1-3 インターロック系

インターロックチームは2010年度夏に、加速器インター ロックの高度化を行い、その構造を大きく改良した。ほか にも、入退管理システム、ビームラインインターロックシ ステムの管理と高度化を行った。

#### 1-3-1 加速器安全インターロック

加速器安全インターロックに対して、運転の安定化やメ ンテナンスの効率化などを行うために、2010年度夏に大幅 な改良を行った。新しいインターロックは、「エリア管理」 という考え方で動作する(図7)。今までは、各エリアへの ビーム輸送運転と単独エリア蓄積運転の組み合わせ(運転 モード)をインターロックで管理する方式、「運転モード 管理」を行っており、運転モードに対応する運転のシーケ ンスがインターロックのロジックに組み込まれていた。し かし、加速器施設や運転方法が増えるにつれて、組み合わ せの総数が急激に増えていくため、この方式では限界があ った。新たに導入した「エリア管理」では、加速器運転の 組み合わせではなく、加速器施設単位で独立してインター



図7 (a) 旧加速器安全インターロックの概略図。電子銃 (GUN) とRF電源に許可を与えるインターロックシステムと、それを統括するモードインターロックから成る。インターロック間で複雑な接続となっている。(b)更新後の加速器安全インターロックシステムの概略図。エリア単位のインターロック(Li, Sy, SR, L3, NS)と電子銃(GUN)の許可を司るインターロックから成る。インターロック間の接続を大幅に単純化した。

ロックを動作させる方式とした。これにより、施設単位で のメンテナンス性が向上し、さらに、加速器施設の増設に 柔軟に対応できるようになった。施工を、2010年度夏期点 検調整期間に完了して、全て動作検査も完了した。秋以降 に新システムで運用を始め、2010年度内は支障無く運転が 継続できた。

# 1-3-2 入退室管理システム

2010年度は大きなトラブルも無く順調に稼働した。また、 安全管理室からの要望があり、管理区域内に滞在している 人数をマップ上で一覧表示する機能を追加した。

#### 1-3-3 ビームラインインターロック

全てのビームラインインターロックシステムのハードウ ェアメンテナンスを行った。ユーザーが使用するシャッタ ー操作キーを交換し、グラフィックパネルを約20式交換し た。また、インターロックで使用していたケーブル(架橋 ポリエチレン製)に、紫外線による劣化を発見した(特に 白色のケーブル)。劣化部を切除して、対策を施したケー ブルに交換するなどの対策を行った。ソフトウェアメンテ ナンスを20本、劣化対策を5本のビームラインに対して実施した。また、新設ビームラインのBL28XU(京都大学) とBL43XU(理研)の建設支援を行った。加えて、BL43IR に対して、BL43XU建設に対応できるようにシステム変更 を行った。他にもBL37XUとBL39XUのハッチ増設システムに伴い、インターロックシステムの改修を行った。

# 1-3-4 ニュースバル 入退室管理システム・加速器安全 インターロックシステム

ニュースバル入退室管理システムを2009年度に更新した 後、2010年度は大きなトラブルも無く順調に稼働した。ま た、SPring-8加速器安全インターロック更新に合わせて、 ニュースバル加速器安全インターロックシステムを更新 し、エリア管理システムに対応した。更新後もSPring-8と 同様に年度内は順調に稼働した。

# ビームライン制御及び実験ステーション制御 2-1 全般

ビームライン制御グループではBL07LSU(東京大学ア ウトステーション)の第2期挿入光源増設への支援を行い、 利用運転開始に対応した。また理研ビームライン BL43LXU,京都大学ビームラインBL28XU、電気通信大学 ビームラインBL36XUの建設支援を行っている。 BL43LXU及びBL28XUは2011年度、BL36XUは2012年度 完成目標として建設が進められている。2009年度末現在 120台のVMEと5台のビームライン制御計算機(1台の待 機用計算機を含む)を運用し、夏冬の長期停止期間にはハ ードウェアの点検・保守を行っている。

また2009年度に行ったノイズ対策をほぼ全ての挿入光源 ビームライン(20ビームライン)に対して行い、安定化の 向上に貢献した(対策の詳細は2009年度年報参照)。その 他、安定性向上、性能向上のために、ビームライン制御系 の仮想化環境の更新、ユーザー操作用端末の更新、Syslog サーバーの構築などを行った。遠隔実験システム(WRES)、 実験制御装置、X線検出器の整備、開発、高度化を継続し て行うなど、放射光実験の高度化を進めている。

この他、中央制御室で各ビームラインのインターロック システムのアラーム表示を行っているソフトウェアが長年 に渡るシステム更新に追従できておらず、一部不整合が発 生していたため、現場の表示との突き合わせと修正を行っ た。フロントエンドデータ収集系に関しても一部実際の信 号との不整合があったため、配線や設定を確認して不整合 の解消を行った。

# 2-2 ビームライン制御

2-2-1 次期VME CPUボードの評価試験とCFカードの選定 ビームラインにおける機器制御システムの中核として使 用しているVME CPUボードは、初期の導入から10年とな り、まもなく耐用期限を迎える。ビームライン実験の安定 的且つ継続的な運用を実現するために、次期VME CPUボ ードの選定を進めてきた。同時に、CPUボードで動作す るオペレーティングシステムの起動ディスクとして標準的 に使用してきたコンパクトフラッシュメディアの調達が困 難になったことから、次期起動ディスク環境の選定も平行 して進めてきた。幅広い評価の結果、GE社製及び Concurrent Technologies社製のCPU 2 機種、エレコム社 製及びTDK社製のコンパクトフラッシュ2種を、次期シ ステムの最終候補として選定を完了した。

# 2-2-2 BL制御用仮想サーバー計算機更新

ビームライン制御用計算機は4台の計算機システムの上 に53ビームライン分の仮想計算機を構築して制御を行って いる。ビームラインの本数が増え、利用方法が高度化するな ど、計算機資源に対する要求がますます増えていくため、オ ペレーティングシステム(OS)の変更及び計算機(4台+予 備1台)のリプレースを行った。OSは、従来Ubuntu 6.06 LTS(Xen 3.0.3)を用いていたが、保守期間の終了と蓄積 リング制御系のOSと同一にすることで管理コストの低減 を図るため、SLES SP3(Xen 3.2.3)へ変更した。計算機 は、HP ProLiant BL465c G1(4コア、12 GByteメモリ) のものからHP ProLiant BL460c G1(8コア、16 GByteメ モリ)に更新し、計算機資源の増強を行った。2009年度末 現在、仮想サーバー計算機4台で、53台のワークステーシ ョン(仮想計算機)を管理している。

#### 2-2-3 ID07改造対応

夏期停止期間に永久磁石型位相器に加え電磁石型位相器 が設置された。これに伴い制御プログラム(EM, MS, AS) やGUIの改造を行い、アンジュレータ動作試験、コミッシ ョニング対応を行った。ID07は30 m長直線部に8台のア ンジュレータを並べ、さらに各アンジュレータ間に移相調 整器が設置される大規模な構成であるため、2台のVME と1台の温度計測用小形計算機を用いて制御することとし た。2台のVMEは挿入光源の配置の都合上20 m離れた位 置に設置されているが、お互いに情報交換しながら挿入光 源全体の制御を行う必要がある。一方で上位制御系からは 1台のVMEで制御されているように構成し制御性を確保 するため、1つのマスターとなる制御プログラム(EM) で上位からのメッセージを受けた上で、各VME、小型計 算機へコマンドを転送する仕組みを新たに構築した。

# 2-2-4 BLユーザー用操作端末

HP社製シンクライアント t5545 (一部 t5325) を夏期停 止期間に全BLへ設置した(設置台数:68台)。この端末は、 独自OS (HP ThinPro) を備えカスタマイズが容易でシス テム性能も良く、コストパフォーマンスに優れた端末であ る。一部の端末に関しては、後継機のt5325の試験を行い 良好であったため、夏期停止期間後新たに設置した端末に ついてはt5325へ移行した。

# 2-2-5 Syslog Server

制御システムで障害が発生した際の解析情報を収集する システムとしてsyslogサーバーを整備している。この syslogサーバーに制御記録を集約し、障害事象の相関解析 を可能としている。しかし、近年の制御システムの高速化 や信号点数の増加に伴い記録データが増大したことで、 syslogサーバーの性能限界を超え、制御記録データの散発 的なロストが発生していた。この問題に対応するため、 syslogサーバーシステム全体の再設計を行い、従来の Linux仮想化環境をSolaris Container環境に入れ替え、ネ ットワーク負荷分散システムの効率化を図ることで、これ までの4.5倍以上の記録性能を実現した。これにより制御 記録データの収集性能が大幅に向上し、効率的な障害解析 が可能となった。

# 2-3 実験ステーション制御

# 2-3-1 遠隔実験システム整備

蛋白結晶構造解析を最初のターゲットとして進めてきた 遠隔実験システム(Wide-area Remote Experiment System, WRES)はBL26B1にて実験用サーバー及び遠隔 ユーザー用のGUIの構築が完了しシステムとして完成を迎 えた。そこで2010年10月末に480 km離れた理研和光キャ ンパスからWRESに接続し、試験的にユーザーによる利用 試験を行った。遠隔地からの利用実験の実施結果は良好で あり、解析に耐えるデータを取得することができることが 分かった。これをふまえて2011年度に共同利用ビームライ ンを含む蛋白結晶構造解析ビームラインで遠隔実験を一般 ユーザーに公開するべく、課題の受付、ユーザー教育など のソフト面の整備を進めている。

# 2-3-2 小形汎用計測装置

実験ステーションで実験制御に用いるための汎用小形計 測装置(Blanc4)について整備を進めている(2008年度年 報参照)。2010年度はBlanc4のソフトウェア面ソフトウェ ア面での機能強化を行った。

一つは制御性能の向上のためLinuxカーネルをリアルタ イムパッチ適用カーネルに変更し、性能測定を行い、時間 揺らぎが0.3 ms以下であることが確認できた。多くの実験 では1ミリ秒以下の時間精度があれば実用的な測定が行え るので、このシステムの利用価値は高い。蛋白質構造解析 ビームラインで使われているX線シャッターと試料回転の 同期システムに本システムを投入した結果、これまで用い てきたVMEベースの制御システムに比べて時間精度が1桁 程度向上し、短時間露光での実験データの質向上に貢献し



ている。

これまでは、小形汎用計測装置はコスト等の関係でロー カル制御機能を有していないため、PCを接続して利用し なければならなかった。そこで、この点を改良するために、 Web ベースでユーザーインターフェースを作成する事が できないか検討を行い、HTML5の中で規格策定を進めら れているWebSocketを用いる事とした。WebSocketは Webアプリケーションで通常用いられるテキストベース の処理に適している。Webアプリケーションは、Windows、 Mac等のPCだけでなく、タブレット等の携帯情報端末か らも利用する事ができるため、現場端末として様々な選択 肢がある。

MADOCAもテキストベースのメッセージ交換を基本と する制御系であるため、WebSocketと親和性が非常に高 い。WebSocketサーバーとしてメッセージをWebブラウ ザから受け取りMADOCA制御系に渡すゲートウェイを作 成する事で、Webアプリケーションとして制御ソフトウ ェアのユーザーインターフェースを作成する事ができた。 図1に実際にステッピングモーターの動作を操作、監視す るために作成したアプリケーションの例を示す。このイン ターフェースを用いてモーターを回転させたり、各種設定 パラメータを変更したりする事が可能である。

#### 2-4 検出器開発

高機能なアナログ・デジタル回路系が素子ごとに搭載さ せていることを特徴とする1次元型(ストリップ型)の MYTHEN検出器、2次元型(ピクセル型)のPILATUS 検出器をユーザー実験に提供し、高速時分割X線回折や深 さ分解XAFSなどの新しい分析手法を開拓するなどに貢献 してきた。現状、MYTHENとPILATUSに用いられてい るシリコンセンサーの標準的な厚さは320 μmで、吸収に よるX線検出効率は20 keVで27%、30 keVでは9%程度で あり、更なる高度化として検出効率の向上が求められてい た。独立行政法人宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究所 の技術協力を受け、SPring-8が世界に先駆けて放射光実験 での実用化を目指してCdTeピクセル検出器、CdTeスト リップ検出器開発を行っている。共通方針として、高コン トラストと高感度を兼ね備えた性能を達成すべく素子厚は 500 μmとした。これにより50 keVまでほぼ100%、100 keV でも約45%の検出効率が達成できる。

# 2-4-1 CdTeピクセル検出器

ピクセル検出器開発の3要素には、碁盤の目状に電極を アレイ化したピクセルセンサー開発、各画素の電荷信号を 並列処理する集積回路開発、及び、センサーの各電極と読 み出し回路のバッドを接合させるフリップチップ実装技術 開発がある。特にセンサーの性能を劣化させずに実装する には電子部品を実装する民生技術をそのまま用いることは できず、独自のノウハウが必要であり、最もハードルの高 い技術である。

SPring-8では、実装技術にCdTeセンサー用に開発された 金スタットバンプボンディング法を用い、この実装法に適 合したピクセルセンサー及び読み出し集積回路を独自に開 発している。これまで2008年度にプロトタイプ検出器SP8-01(ピクセルサイズ200µm×200µm、ピクセル数20×20) 用の読み出し集積回路のシミュレーション及びレイアウト 設計、2009年度には読み出し集積回路及びCdTeピクセル センサーの実製作とセラミックパッケージへの実装を行っ た。

SP8-01とPILATUSの読み出し集積回路は、各ピクセル にプレアンプ、波形整形アンプ、コンパレータ、20ビットカ ウンターが搭載されているという基本設計は同じである。 さらに、正負両極性の電荷の入力への対応、高エネルギー X線が生成する大きな電荷量の測定のための利得切り替え 機能、下限のみでなく上限のエネルギーを弁別できるとい う機能を新たに搭載した。2010年度はSP8-01テストボード を用いてこれらの性能に関する詳細な評価を行い、高利得 モードでは15~40 keV、低利得モードでは30~100 keVに 渡り高いエネルギー線形特性が得られていることを実証し た(図2)。

SP8-01プロトタイプにより要求性能が満たされているこ とが確認できたのを受けて、2010年度は、ピクセル数を 20×50に拡大するとともに、隙間なく並べてより広視野が 得られるように設計したSP8-02集積回路の製作を行った。 2011年度以降、SP8-02シングルチップ型からマルチチップ 型へと拡張していき、最終的にはPILATUS検出器規模の 大面積検出器の製作を目指している。

# 2-4-2 CdTeストリップ検出器

MYTHENは1次元型ではあるがストリップピッチが 50 µmと高い位置分解能が得られる利点があり粉末X線回 折などでの利用が広がってきているが、PILATUSと同様 に現在のシリコンセンサーを用いたタイプの検出効率の向 上が課題となっている。ストリップ検出器開発の3要素も ピクセル検出器になぞって考えることができるが、センサ ーと読み出し集積回路の実装にはワイヤーボンディングが 用いられる点で技術的に異なる。シリコンセンサーの場合 は比較的実装が容易であるが、CdTeはもろく割れやすい ためワイヤーボンディング法では製作が難しいという問題 がある。

SPring-8では、CdTeピクセル検出器の実装方法を応用 し、先ずインターポーザ(セラミック或いはガラス基板) にCdTeストリップセンサーを金スタットバンプボンディ ング法により接合し、次にインターポーザと読み出し集積 回路をワイヤーボンディングで接合することで、この問題 を克服している。図3は、MYTHENモジュールコントロ



図2 入射X線のエネルギーとコンパレータの閾値をスキャンして求めた閾値電圧との関係。



図3 オーミック型CdTeセンサー、Inショットキー型CdTeセンサー及びリファレンスとしてシリコンセンサーを接合した試験用MYTHEN検出器。

ールボードにオーミック型CdTeセンサー、Inショットキ ー型CdTeセンサー及びリファレンスとしてシリコンセン サーを接合した試験用の検出器である。2011年度にオーミ ック型とショットキー型センサー、セラミックとガラスイ ンターポーザの性能比較を行い、最終的にはMYTHENモ ジュール(6.4 mm長)を覆うCdTeストリップセンサーの 製作を目指している。

制御・情報部門田中 良太郎